


【通学路対策箇所図(日吉地域②)】

令和8年1月 時点


別添2-9



【通学路対策箇所図(日吉地域④)】

令和8年1月 時点

別添2-21



⑥1 歩道の路外に転落する可能性があり、歩行者通行が危険である。
 <対策メニュー>
 ・防護柵設置

⑥2 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険な状態である。
 <対策メニュー>
 ・水路蓋掛(歩行空間確保)

⑥4 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険な状態である。
 <対策メニュー>
 ・道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者

⑥3 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険な状態である。
 <対策メニュー>
 ・路側帯の拡幅

- :通学路(学校指定)
- == :通学路(法指定)
- :要対策箇所