

通学路対策箇所図(住吉小学校)

・カーブ区間で歩行空間も狭く、危険。
〈対策メニュー〉
・区画線の引き直し


--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

・路肩舗装の破損があり、危険。
〈対策メニュー〉
・路肩舗装の修繕

・歩道に通じる横断歩道がなく、危険。
〈対策メニュー〉
・横断歩道の設置検討中
・減速の表示、縁石切下

・交通量が多く、水路への転落が危険
〈対策メニュー〉
・通学路の変更
・児童への注意喚起

住吉小学校



通学路対策箇所図(日置小学校)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

横断歩道がなく、危険
<対策メニュー>
・横断歩道の設置検討

欄干が低く、転落の危険。
<対策メニュー>
・転落防止柵の設置

見通しが悪く、危険。
<対策メニュー>
・交差点の改良

・飛び出しが多く、危険。
<対策メニュー>
・区画線の引き直し
・止まれ標示補修検討

日置小学校

・ため池への立入が容易
であり、危険。
<対策メニュー>
・柵の設置

・見通しが悪く、危険。
<対策メニュー>
・通学路の変更
・現道拡幅

欄干が低く、転落の危険。
<対策メニュー>
・転落防止柵の設置

通学路対策箇所図(日新小学校)

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

・見通しが悪く、横断歩道がない。
〈対策メニュー〉
・区画線の引き直し、標識設置


・歩道がなく、法高があり危険。
〈対策メニュー〉
・防護柵の設置

・見通しが悪い上、歩道が狭く、
交通量が多いため危険。
〈対策メニュー〉
・交差点の改良

・見通しが悪く、危険。
〈対策メニュー〉
・区画線の引き直し

・見通しが悪く、危険。
〈対策メニュー〉
・区画線の引き直し

日新小学校




通学路対策箇所図(吉利小学校)

・歩道がなく、交通量が多い。
〈対策メニュー〉
・防護柵の設置



吉利小学校

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



通学路対策箇所図(扇尾小学校)

・交通量が多く、スピードを出している車が多い。
〈対策メニュー〉
・交通取締の強化

扇尾小学校

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

