

日置市公立学校施設 耐震化の状況一覧

【 小学校 】

対象建物：非木造2階建て以上または非木造200㎡超 (R8.4.1現在)

学校名	用途	区分	棟番号	構造	階数	建築年月日			面積(㎡)	大規模 改造 年度	耐震基準 (区分)	優先度調査結果		第1次診断		第2次診断		改修 年度	改修後 Is値
						元号	年	月				年度	ランク	年度	IS値	年度	Is値		
鶴丸小学校	管理・普通・特別教室棟	校舎	014	R	2	S	52	3	1,298	H30	旧基準				17	1.14			
	便所	校舎	015	R	2	S	52	3	88		旧基準				17	1.14			
	普通教室棟	校舎	016	R	2	S	54	6	570	H30	旧基準				17	1.06			
	便所	校舎	017	R	2	S	54	6	61		旧基準				17	1.06			
	特別教室棟	校舎	027	R	2	H	5	2	469		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場棟	屋体	019-1	R	1	S	56	3	695		旧基準	18	⑤			21	0.85		
伊作田小学校	管理・普通・特別教室棟	校舎	017	R	2	S	51	3	927	H30	旧基準	18	⑤			20	0.8		
	便所	校舎	018	R	2	S	51	3	69		旧基準	18	⑤			20	0.8		
	特別教室棟	校舎	025	R	2	S	63	2	1,000		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場棟	屋体	019	R	2	S	52	2	767		旧基準	18	③			20	0.53	22	0.87
湯田小学校	管理・普通・特別教室棟	校舎	007	R	3	H	10	9	2,976	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場棟	屋体	017	R	2	H	6	3	1,000		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	校舎	024	R	3	H	19	1	245	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
上市来小学校	普通・特別教室棟	校舎	001-1	R	2	S	35	3	432	H30	旧基準	18	③			21	0.78		
	特別教室棟	校舎	001-2	R	2	S	35	3	229		旧基準	18	③			21	0.78		
	管理・普通・特別教室棟	校舎	016-1	R	2	S	61	2	1,245	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場棟	屋体	014	R	1	S	54	6	695		旧基準	18	⑤			21	0.81		
美山小学校	普通・特別教室棟	校舎	006-1	R	2	S	53	3	802	H30	旧基準	18	④			21	1.57		
	管理・普通・特別教室棟	校舎	006-2	R	2	S	53	11	572	H30	旧基準	18	⑤			21	1.57		
	屋内運動場棟	屋体	011	R	2	H	1	2	695		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
伊集院小学校	特別教室棟	校舎	017	R	2	S	57	3	396		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	校舎	029	R	3	H	24	12	3,288	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	管理教室棟	校舎	032	R	3	H	26	3	3,318	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	021	R	1	S	61	3	1,000		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	校舎	035	R	3	R	6	10	586		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
飯牟礼小学校	特別教室棟	校舎	001	S	1	S	42	12	232		旧基準	18	④			20	0.33	22	0.75
	管理・普通・特別教室棟	校舎	011	R	2	S	59	2	1,106	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	012	R	1	S	61	3	700		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
土橋小学校	管理・普通・特別教室棟	校舎	017	R	2	H	9	3	1,659	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	018	R	1	H	10	3	718		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
伊集院北小学校	管理・普通・特別教室棟	校舎	019	R	2	H	30	7	1,934	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	特別教室棟	校舎	020	R	2	H	30	7	1,060		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	012	R	1	S	62	3	750		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	校舎	010	R	3	H	6	2	886	R6	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
妙円寺小学校	管理・普通・特別教室棟	校舎	001	R	2	S	59	2	1,012	R6	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通・特別教室棟	校舎	002	R	3	S	59	2	1,534	R6	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通・特別教室棟	校舎	007	R	2	S	63	2	436	R6	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	校舎	010	R	3	H	6	2	886	R6	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	003	R	1	S	60	1	701		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	016	R	1	H	11	3	260		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
永吉小学校	普通・管理・特別教室棟	校舎	014	R	3	S	53	11	1,516	H30	旧基準	18	③			21	0.83		
	特別教室棟	校舎	014-3	R	3	H	9	1	214		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	021	R	1	H	11	9	669		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
伊作小学校	屋内運動場	屋体	010	R	1	S	51	3	579		旧基準	18	②			19	0.65	22	1.06
	管理・普通・特別教室棟	校舎	025	R	4	H	29	2	4,110	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
花田小学校	普通・管理・特別教室棟	校舎	017	R	3	H	5	3	1,382	H30	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	特別教室棟	校舎	018	R	2	H	5	3	434		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	013	R	1	S	58	2	532		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
和田小学校	普通・管理・特別教室棟	校舎	016-2	R	2	H	6	3	602		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	012	R	1	S	56	3	532		旧基準	18	④			20	0.67	22	0.76

【 中学校 】

対象建物：非木造2階建て以上または非木造200m超 (R8.4.1現在)

学校名	用途	区分	棟番号	構造	階数	建築年月日			面積(m ²)	大規模 改造年度	耐震基準 (区分)	優先度調査結果		第1次診断		第2次診断		改修 年度	改修後 Is値
						元	年	月				年度	ランク	年度	IS値	年度	Is値		
東市来中学校	特別教室棟	校舎	020	R	1	S	41	3	298		旧基準	18	③			21	1.17		
	普通・特別教室棟	校舎	021	R	3	S	48	3	1,107	H30	旧基準					12	0.72		
	管理・普通教室棟	校舎	023	R	3	S	49	3	639	H30	旧基準					12	0.72		
	特別・普通教室棟	校舎	025	R	3	S	51	3	1,510	H30	旧基準					12	0.84		
	特別教室棟	校舎	030	R	2	S	62	2	852		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場棟	屋体	033	R	2	H	7	3	1,217		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
伊集院中学校	管理・特別教室棟	校舎	028	R	3	H	20	9	3,285		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	校舎	032	R	3	H	21	12	2,012		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	027-1	R	2	H	19	2	1,217		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	武道館	屋体(武)	027-2	R	2	H	19	2	680		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
伊集院北中学校	特別・普通教室棟	校舎	016	R	2	S	50	3	1,392	H13	旧基準					9	0.80		
	普通・特別教室棟	校舎	027	R	2	H	2	3	1,412		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	管理・普通・特別教室棟	校舎	033	R	2	H	11	6	850		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	校舎	034	R	1	H	11	6	449		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	屋体	019	R	1	S	54	3	700		旧基準	18	④			21	1.02		
	武道館	屋体(武)	026	R	1	S	63	12	641		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—
	管理・普通・特別教室棟	校舎	010	R	2	S	55	3	1,221		旧基準	18	⑤			21	1.32		
土橋中学校	屋内運動場	屋体	011	R	1	S	56	3	700		旧基準	18	④			21	1.62		
	普通・管理・特別教室棟	校舎	001	R	3	S	52	7	2,756		旧基準	18	③			21	0.82		
吹上中学校	特別教室棟	校舎	002	R	3	S	53	3	1,540		旧基準	18	④			21	0.78		
	便所	校舎	003	R	3	S	53	3	198		旧基準	18	④			21	0.85		
	屋内運動場	屋体	010	R	1	S	54	2	1,040		旧基準	18	⑤			21	0.78		
	武道館	屋体(武)	011	R	2	S	54	3	350		旧基準					21	0.97		
	普通・管理・特別教室棟	校舎	001	R	3	S	52	7	2,756		旧基準	18	③			21	0.82		

【 義務教育学校 】

対象建物：非木造2階建て以上または非木造200m超 (R8.4.1現在)

学校名	用途	区分	棟番号	構造	階数	建築年月日			面積(m ²)	大規模 改造年度	耐震基準 (区分)	優先度調査結果		第1次診断		第2次診断		改修 年度	改修後 Is値
						元	年	月				年度	ランク	年度	IS値	年度	Is値		
日吉学園	普通・特別教室棟	校舎	001	R	3	S	48	3	2,601	R2	旧基準	18	④			20	0.49	22	0.74
	管理棟	校舎	002	R	2	S	48	7	1,155	R2	旧基準	18	③			20	1.09		
	屋内運動場	屋体	003	R	2	S	48	7	953	H9	旧基準					8	0.4	9	0.81
	普通・特別教室棟	校舎	019	R	2	R	2	7	1,456		新基準	—	—	—	—	—	—	—	—

日置市公立学校の耐震化の状況・学校別一覧

〔用語の解説〕

- 「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造、「CB」とあるのはコンクリートブロック造をいいます。
- 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- (1)「新基準」との表示のあるものは、耐震性がありますので、「区分」欄から右の各欄は、すべて「—」となっています。
(2)「旧基準」との表示があるもののうち、改修済みのものについては、「改修年度」及び「改修後のIs値」を欄に掲げてあります。
(3)「旧基準」との表示のあるもののうち、未改修のものについては、「優先度調査」、「第1次診断」又は「第2次診断」のいずれかが実施されていますので、これらのいずれか該当する欄にそのデータを掲げてあります。
- (1)「優先度調査」は、正確には「耐震化優先度調査」といい、学校の設置者が、どの学校施設から耐震診断をするべきか、その優先度を検討することを目的として実施するもので、優先度の高いものから順に、1から5までのランク付けをすることです。
「優先度調査」を実施した年度を「年度」欄に、優先度ランクを「ランク」欄に掲げてあります。
(2)「第1次診断」は、個別の建物の耐震性を簡略に評価する診断方法です。
「第1次診断」を実施した「年度」及び「Is値」(後述)を、それぞれの欄に掲げてあります。
(3)「第2次診断」は、個別の建物の耐震性を詳細に評価する診断方法です。
「第2次診断」を実施した「年度」並びに「IS値」及び「q値」(後述)を、それぞれの欄に掲げてあります。
- (1)「Is」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その数値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。
国土交通省告示等によれば、第1次診断により算定したIS値が0.8以上の場合及び第2次診断等により算定したIs値が0.7以上の場合は、耐震性がある建物ということになります。